

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 試料採取日: 令和元年6月23日~29日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: Jun 23 - 29, 2019

令和元年7月2日
 Jul 2, 2019

1. 試料採取点T-1〔上層〕 Sampling point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/5/29 8:12	ND(0.64)	ND(0.72)	-	-
2019/5/30 8:26	ND(0.67)	ND(0.58)	-	-
2019/5/31 7:55	ND(0.61)	ND(0.68)	-	-
2019/6/1 7:53	ND(0.78)	ND(0.68)	-	-
2019/6/2 8:05	ND(0.75)	ND(0.53)	-	-
2019/6/3 7:45	ND(0.67)	ND(0.76)	11	ND(0.89)
2019/6/4 7:53	ND(0.72)	ND(0.68)	-	-
2019/6/5 8:14	ND(0.50)	ND(0.59)	-	-
2019/6/6 8:10	ND(0.69)	ND(0.79)	-	-
2019/6/7 8:05	ND(0.73)	ND(0.56)	-	-
2019/6/8 8:22	ND(0.60)	ND(0.53)	-	-
2019/6/9 8:08	ND(0.63)	ND(0.64)	-	-
2019/6/10 8:00	ND(0.64)	ND(0.56)	13	ND(0.89)
2019/6/11 8:25	ND(0.58)	ND(0.59)	-	-
2019/6/12 8:21	ND(0.67)	ND(0.64)	-	-
2019/6/13 8:13	ND(0.59)	ND(0.63)	-	-
2019/6/14 8:52	ND(0.70)	ND(0.60)	-	-
2019/6/15 8:25	ND(0.59)	ND(0.53)	-	-
2019/6/16 8:03	ND(0.55)	ND(0.53)	-	-
2019/6/17 7:55	ND(0.67)	ND(0.68)	12	ND(0.83)
2019/6/18 8:20	ND(0.58)	ND(0.62)	-	-
2019/6/19 7:45	ND(0.57)	ND(0.53)	-	-
2019/6/20 8:28	ND(0.64)	ND(0.83)	-	-
2019/6/21 7:53	ND(0.67)	ND(0.64)	-	-
2019/6/22 8:12	ND(0.61)	ND(0.70)	-	-
2019/6/23 7:56	<u>ND(0.58)</u>	<u>ND(0.62)</u>	-	-
2019/6/24 8:25	<u>ND(0.82)</u>	<u>ND(0.64)</u>	<u>10</u>	<u>ND(0.86)</u>
2019/6/25 8:16	<u>ND(0.71)</u>	<u>ND(0.50)</u>	-	-
2019/6/26 7:05	<u>ND(0.70)</u>	<u>ND(0.64)</u>	-	-
2019/6/27 8:18	<u>ND(0.80)</u>	<u>ND(0.76)</u>	-	-
2019/6/28 8:40	<u>ND(0.67)</u>	<u>ND(0.71)</u>	-	-
2019/6/29 7:53	<u>ND(0.67)</u>	<u>ND(0.72)</u>	-	-

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 試料採取日: 令和元年6月23日~29日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: Jun 23 - 29, 2019

令和元年7月2日
 Jul 2, 2019

2. 試料採取点T-2〔上層〕 Sampling point T-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(検出下限値)(Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND※2: 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/5/29 7:10	ND(0.62)	ND(0.53)	13	-
2019/5/30 7:15	ND(0.81)	ND(0.68)	13	-
2019/5/31 7:00	ND(0.62)	ND(0.63)	11	ND(1.5)
2019/6/1 6:50	ND(0.63)	ND(0.58)	13	-
2019/6/2 6:55	ND(0.68)	ND(0.53)	13	-
2019/6/3 6:55	ND(0.76)	ND(0.68)	12	ND(0.89)
2019/6/4 6:55	ND(0.74)	ND(0.58)	13	-
2019/6/5 7:06	ND(0.66)	ND(0.63)	12	-
2019/6/6 7:00	ND(0.74)	ND(0.71)	9.7	-
2019/6/7 7:00	ND(0.62)	ND(0.46)	13	ND(1.5)
2019/6/8 7:05	ND(0.68)	ND(0.53)	12	-
2019/6/9 7:00	ND(0.66)	ND(0.78)	11	-
2019/6/10 7:10	ND(0.56)	ND(0.53)	10	ND(0.89)
2019/6/11 7:10	ND(0.58)	ND(0.45)	12	-
2019/6/12 7:10	ND(0.71)	ND(0.71)	10	-
2019/6/13 7:00	ND(0.75)	ND(0.68)	9.8	-
2019/6/14 7:43	ND(0.59)	ND(0.74)	11	1.5
2019/6/15 7:05	ND(0.75)	ND(0.64)	10	-
2019/6/16 6:55	ND(0.67)	ND(0.58)	11	-
2019/6/17 7:05	ND(0.62)	ND(0.68)	11	ND(0.83)
2019/6/18 7:50	ND(0.62)	ND(0.63)	11	-
2019/6/19 6:30	ND(0.68)	ND(0.63)	12	-
2019/6/20 7:07	ND(0.68)	ND(0.53)	11	-
2019/6/21 6:55	ND(0.62)	ND(0.75)	10	-
2019/6/22 6:58	ND(0.68)	ND(0.68)	12	-
2019/6/23 6:50	<u>ND(0.71)</u>	<u>ND(0.58)</u>	<u>13</u>	-
2019/6/24 7:05	<u>ND(0.86)</u>	<u>ND(0.81)</u>	<u>14</u>	<u>0.90</u>
2019/6/25 7:15	<u>ND(0.80)</u>	<u>ND(0.58)</u>	<u>10</u>	-
2019/6/26 7:00	<u>ND(0.71)</u>	<u>ND(0.58)</u>	<u>12</u>	-
2019/6/27 7:05	<u>ND(0.58)</u>	<u>ND(0.62)</u>	<u>11</u>	-
2019/6/28 7:14	<u>ND(0.43)</u>	<u>ND(0.68)</u>	<u>12</u>	<u>ND(1.5)</u>
2019/6/29 6:50	<u>ND(0.76)</u>	<u>ND(0.53)</u>	<u>12</u>	-

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 試料採取日: 令和元年6月17日、24日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: Jun 17, 24, 2019

令和元年7月2日
 Jul 2, 2019

3. 試料採取点T-0-1[上層] Sampling point T-0-1[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/5/27 6:57	ND(0.86)	ND(0.63)	ND(17)	ND(0.93)
2019/6/3 6:37	ND(0.76)	ND(0.53)	ND(16)	ND(0.97)
2019/6/14 6:31	ND(0.57)	ND(0.59)	ND(17)	1.2
2019/6/17 6:30	ND(0.67)	ND(0.45)	ND(15)	ND(0.79)
2019/6/24 6:36	ND(0.71)	ND(0.63)	ND(19)	分析中 In progress

4. 試料採取点T-0-1A[上層] Sampling point T-0-1A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/5/27 6:59	ND(0.69)	ND(0.76)	ND(17)	ND(0.93)
2019/6/3 6:39	ND(0.60)	ND(0.58)	ND(16)	ND(0.98)
2019/6/14 6:33	ND(0.77)	ND(0.74)	ND(17)	ND(0.89)
2019/6/17 6:32	ND(0.55)	ND(0.69)	ND(15)	ND(0.79)
2019/6/24 6:38	ND(0.74)	ND(0.50)	ND(19)	分析中 In progress

5. 試料採取点T-0-2[上層] Sampling point T-0-2[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/5/27 7:01	ND(0.72)	ND(0.59)	ND(17)	ND(0.93)
2019/6/3 6:41	ND(0.60)	ND(0.62)	ND(16)	ND(0.97)
2019/6/14 6:35	ND(0.76)	ND(0.64)	ND(17)	ND(0.89)
2019/6/17 6:34	ND(0.55)	ND(0.62)	ND(15)	ND(0.79)
2019/6/24 6:41	ND(0.70)	ND(0.59)	ND(19)	分析中 In progress

6. 試料採取点T-0-3A[上層] Sampling point T-0-3A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/5/27 7:03	ND(0.44)	ND(0.58)	ND(17)	1.1
2019/6/3 6:43	ND(0.77)	ND(0.60)	ND(16)	ND(0.98)
2019/6/14 6:37	ND(0.51)	ND(0.71)	ND(17)	ND(0.89)
2019/6/17 6:36	ND(0.41)	ND(0.78)	ND(15)	ND(0.79)
2019/6/24 6:43	ND(0.83)	ND(0.74)	ND(19)	分析中 In progress

7. 試料採取点T-0-3[上層] Sampling point T-0-3[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/5/27 7:05	ND(0.72)	ND(0.82)	ND(17)	ND(0.93)
2019/6/3 6:45	ND(0.76)	ND(0.59)	ND(16)	ND(0.98)
2019/6/14 6:39	ND(0.73)	ND(0.69)	ND(17)	ND(0.89)
2019/6/17 6:38	ND(0.57)	ND(0.50)	ND(15)	ND(0.79)
2019/6/24 6:46	ND(0.47)	ND(0.79)	ND(19)	分析中 In progress

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

*The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP