

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
 (東京電力ホールディングス株の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 試料採取日: 令和2年8月3日、9月4日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Aug 3, Sep 4, 2020

令和2年9月29日  
 Sep 29, 2020

Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : Not Detectable)							

T-1	2020/5/18 7:30	0.0055	0.096						O
	2020/5/25 7:50	0.0057	0.10						O
	2020/6/1 8:10	0.0080	0.15	1.1 ND(2.3)	14	0.0040			O
	2020/6/8 7:40	0.0053	0.096						O
	2020/6/15 7:50	0.0079	0.13						O
	2020/6/22 7:55	0.0095	0.17						O
	2020/6/29 8:15	0.0027	0.056						O
	2020/7/6 8:30	0.014	0.27	1.2 ND(2.4)	12	0.013			O
	2020/7/13 8:00	0.0037	0.070						O
	2020/7/20 7:40	0.0077	0.15						O
	2020/7/27 7:35	0.0039	0.074						O
	2020/8/3 8:00	0.016	0.29	1.4 ND(2.1)	12	0.10			O
	2020/8/10 7:50	0.011	0.21						O
	2020/8/17 8:35	0.017	0.32						O
2020/8/24 7:30	0.0084	0.16						O	
2020/9/4 8:10	<b>0.0044</b>	<b>0.091</b>						O	

T-2	2020/5/18 6:45	0.0049	0.074						O
	2020/5/25 7:00	0.0071	0.13						O
	2020/6/1 7:00	0.0030	0.049	ND(0.86)	ND(2.3)	11	0.0033		O
	2020/6/8 7:00	0.0051	0.078						O
	2020/6/15 7:05	0.0030	0.054						O
	2020/6/22 7:05	0.0033	0.066						O
	2020/6/29 7:10	0.0033	0.062						O
	2020/7/6 7:00	0.0019	0.037	0.80 ND(2.4)	15	0.0016			O
	2020/7/13 7:10	0.0029	0.052						O
	2020/7/20 7:00	0.0073	0.13						O
	2020/7/27 7:00	0.0035	0.067						O
	2020/8/3 7:00	0.0058	0.10	0.82 ND(2.1)	13	0.045			O
	2020/8/10 7:00	0.0037	0.069						O
	2020/8/17 7:00	0.0047	0.086						O
2020/8/24 6:55	0.0025	0.046						O	
2020/9/4 7:00	<b>0.0065</b>	<b>0.14</b>						O	

O: 上層(表層~2m) Outer Layer

\* 太字下線データが今回追加分。  
 \* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス株の発表(<http://www.tepcoco.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)  
 ※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepcoco.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。  
 ※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

参考

reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント  
(Seawater sampling points near and around Fukushima Dai-ichi NPP)



\* 図中の×は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所を示す。  
\* The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.