

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果

(東京電力ホールディングス株の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)

試料採取日: 令和3年4月7日、5月3日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP

(Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)

Sampling Date: Apr 7, May 3, 2021

令和3年6月8日

Jun 8, 2021

Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β <sup>※3</sup> (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : 不検出)							
Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND <sup>※2</sup> : Not Detectable)							

T-1	2021/1/18 8:20	0.0039	0.082						O	
	2021/1/29 8:00	0.0037	0.086						O	
	2021/2/1 8:30	0.0057	0.12	ND(0.91)	ND(1.9)	12	0.011		O	
	2021/2/8 7:56	0.0041	0.089						O	
	2021/2/15 7:50	0.0031	0.071						O	
	2021/2/22 8:00	0.012	0.27						O	
	2021/3/1 8:10	0.0056	0.13	ND(0.84)	ND(1.8)	13	0.0090		O	
	2021/3/8 8:10	0.0033	0.076						O	
	2021/3/15 7:55	0.0034	0.073						O	
	2021/3/24 8:10	0.0037	0.095						O	
	2021/3/31 8:35	0.012	0.29						O	
	2021/4/7 9:27	0.0033	0.078	ND(0.84)	ND(2.1)	12	0.0066	ND(0.000051)	ND(0.000049)	O
	2021/4/12 8:20	0.0025	0.052							O
2021/4/19 9:00	0.014	0.31							O	
2021/4/26 8:51	0.0059	0.14							O	
2021/5/3 9:11	<b>0.0015</b>	<b>0.039</b>							O	

T-2	2021/1/18 7:15	0.0028	0.064						O	
	2021/1/29 7:10	0.0032	0.069						O	
	2021/2/1 7:10	0.0021	0.044	ND(0.93)	ND(1.9)	13	0.0056		O	
	2021/2/8 6:57	0.0014	0.034						O	
	2021/2/15 7:10	0.0037	0.082						O	
	2021/2/22 7:00	0.0017	0.040						O	
	2021/3/1 7:00	0.0035	0.078	ND(0.83)	ND(1.8)	10	0.016		O	
	2021/3/8 7:15	0.0037	0.090						O	
	2021/3/15 7:00	0.0024	0.056						O	
	2021/3/24 7:10	0.0020	0.052						O	
	2021/3/31 7:27	0.0046	0.10						O	
	2021/4/7 8:10	0.0057	0.15	ND(0.84)	ND(2.1)	12	0.060	ND(0.000049)	0.000081	O
	2021/4/12 7:00	0.0040	0.092							O
2021/4/19 7:55	0.0022	0.061							O	
2021/4/26 7:27	0.0028	0.060							O	
2021/5/3 7:40	<b>0.0035</b>	<b>0.089</b>							O	

O: 上層(表層~2m) Outer Layer

\* 太字下線データが今回追加分。

\* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス株の発表(<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント  
(Seawater sampling points near and around Fukushima Dai-ichi NPP)



\* 図中の×は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所を示す。  
\* The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.