

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果

(東京電力ホールディングス株の発表をもとに作成^{※1})

試料採取日: 令和3年8月9日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP

(Based on the press release of TEPCO^{※1})

Sampling Date: Aug 9, 2021

令和3年9月14日

Sep 14, 2021

Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β ^{※3} (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出)							
Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : Not Detectable)							

T-1	2021/4/26 8:51	0.0059	0.14						O
	2021/5/3 9:11	0.0015	0.039	1.2 ND(1.9)		9.7	0.0056		O
	2021/5/10 8:10	0.0045	0.12						O
	2021/5/19 8:15	0.0050	0.13						O
	2021/5/24 8:50	0.0069	0.16						O
	2021/5/31 8:10	0.0051	0.14						O
	2021/6/7 8:35	0.0047	0.10	ND(0.85)	ND(2.3)	13	0.0084		O
	2021/6/14 8:25	0.0035	0.097						O
	2021/6/21 8:15	0.0062	0.15						O
	2021/6/28 8:20	0.011	0.27						O
	2021/7/5 8:35	0.0053	0.13	ND(0.79)	ND(2.3)	10	0.0094		O
	2021/7/12 9:00	0.0052	0.13						O
	2021/7/19 8:55	0.0055	0.14						O
	2021/7/26 8:50	0.0053	0.14						O
2021/8/2 8:47	0.0057	0.15						O	
2021/8/9 9:00	0.0035	0.096						O	

T-2	2021/4/26 7:27	0.0028	0.060						O
	2021/5/3 7:40	0.0035	0.089	0.98 ND(1.9)		12	0.23		O
	2021/5/10 7:10	0.0015	0.032						O
	2021/5/19 7:15	0.0072	0.19						O
	2021/5/24 7:10	ND(0.0012)	0.031						O
	2021/5/31 7:00	0.0024	0.054						O
	2021/6/7 7:10	0.0017	0.052	ND(0.85)	ND(2.3)	11	0.0063		O
	2021/6/14 7:00	0.0033	0.086						O
	2021/6/21 7:06	ND(0.0013)	0.028						O
	2021/6/28 7:05	0.0070	0.18						O
	2021/7/5 7:15	0.0023	0.060	ND(0.79)	ND(2.3)	12	0.0074		O
	2021/7/12 7:15	0.0034	0.077						O
	2021/7/19 7:45	0.0017	0.051						O
	2021/7/26 7:35	0.0014	0.037						O
2021/8/2 7:36	0.0087	0.23						O	
2021/8/9 7:13	0.0024	0.070						O	

O: 上層(表層~2m) Outer Layer

* 太字下線データが今回追加分。

* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス株の発表 (<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント
(Seawater sampling points near and around Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の×は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所を示す。
* The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.