

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果

(東京電力ホールディングス株の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)

試料採取日: 令和4年2月7日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP

(Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)

Sampling Date: Feb 7, 2022

令和4年3月15日

Mar 15, 2022

Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β <sup>※3</sup> (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (Bq/L) (※2 ND : 不検出)							
Radioactivity concentration (Bq/L) (※2 ND : Not Detectable)							

T-1	2021/10/25 9:05	0.0064	0.20						O
	2021/11/1 8:55	0.0041	0.12	0.89	ND(1.9)	13	0.011		O
	2021/11/8 8:40	0.0026	0.071						O
	2021/11/15 8:35	0.014	0.36						O
	2021/11/22 8:30	0.0025	0.071						O
	2021/11/29 8:45	0.0022	0.065						O
	2021/12/6 9:15	0.0043	0.13	ND(0.84)	ND(1.9)	11	0.0062		O
	2021/12/17 8:20	0.020	0.58						O
	2021/12/20 8:20	0.0060	0.18						O
	2021/12/27 8:50	0.0015	0.054						O
	2022/1/3 8:10	0.0015	0.043	ND(0.90)	ND(1.9)	11	0.0036		O
	2022/1/10 8:35	ND(0.0013)	0.042						O
	2022/1/17 8:25	0.0021	0.067						O
	2022/1/24 8:15	0.0042	0.13						O
2022/1/31 8:35	0.0031	0.10						O	
2022/2/7 8:37	<b>ND(0.0012)</b>	<b>0.036</b>						O	

T-2	2021/10/25 7:25	0.0014	0.042						O
	2021/11/1 7:15	0.0015	0.038	ND(0.88)	ND(1.9)	12	0.0020		O
	2021/11/8 7:10	0.0026	0.069						O
	2021/11/15 7:05	0.0034	0.096						O
	2021/11/22 7:05	0.0025	0.075						O
	2021/11/29 7:20	0.0017	0.051						O
	2021/12/6 7:35	0.0014	0.048	ND(0.84)	ND(1.9)	9.8	0.0019		O
	2021/12/17 7:30	0.0021	0.053						O
	2021/12/20 9:00	0.0021	0.067						O
	2021/12/27 8:25	0.0023	0.060						O
	2022/1/3 8:15	0.0020	0.059	ND(0.90)	ND(1.9)	8.6	0.0019		O
	2022/1/10 8:15	0.0016	0.058						O
	2022/1/17 6:55	ND(0.0012)	0.039						O
	2022/1/24 8:43	ND(0.0012)	0.039						O
2022/1/31 8:55	ND(0.0013)	0.036						O	
2022/2/7 9:10	<b>0.0020</b>	<b>0.066</b>						O	

O: 上層(表層~2m) Outer Layer

\* 太字下線データが今回追加分。

\* Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス株の発表 (<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。( )内は検出下限値。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits. The lower detection limit is in parenthesis.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント  
(Seawater sampling points near and around Fukushima Dai-ichi NPP)



\* 図中の×は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所を示す。

\* The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.