


東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の海水中の放射能濃度分布
 (3月26日に発生した淡水化装置と濃縮水貯槽タンクをつなぐ配管(H4タンクエリア)からの漏えいに伴う調査)
 (Distribution map of radioactivity concentration in the seawater around TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP)
 (survey related to the leaked water from a pipeline between a desalination unit and
 a tank of concentrated water around an area of H4 tank on March 26)

公表日:平成24年3月27日
 (Published: Mar 27, 2012)

試料採取日:東京電力福島第一原子力発電所周辺 平成24年3月26日
 (Sampling Date: Around TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP Mar 26, 2012)



図中の□は東京電力(株)福島第一原子力発電所を示す

*東京電力(株)の発表 (<http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12.j/images/120326j0402.pdf>) をもとに文部科学省が作成

*Based on the press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12.j/images/120326j0402.pdf>)

*「水浴場の放射性物質に関する指針について(環境省)」水浴場開設の判断を行う際に考慮する、水浴場の放射性物質に係る水質の暫定的な値
 放射性セシウム(Cs-134及びCs-137の合計): 50Bq/L

*Guidelines on Radioactive Substances in Bathing Areas” (Ministry of the Environment) Guideline levels of radioactive substances in bathing areas to be considered when determining whether to open a bathing area (provisional values) Cs-134 and Cs-137: 50Bq/L

※1 NDの記載は、海水の放射能濃度の検出値が以下の検出下限値を下回る場合。ただし、検出下限値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

- ・採取場所 2 (3/26 10:30): I-131が約0.64Bq/L、Sb-125が確認中
- ・濃縮水貯槽タンクエリアの漏えい水: I-131が約430Bq/L

※1 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in sea water was lower than the detection limits as follows.

Please note that these nuclides are sometimes detected even when they are below the threshold, contingent on the detector or samples.

- ・For sampling points 2 (3/26 10:30): Approximately 0.64 Bq/L for I-131, the value of Sb-125 under checking
- ・For leaked water from the hose: Approximately 430 Bq/L for I-131