

## 福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第3回）結果について（速報）

平成24年5月18日  
 原子力災害現地対策本部（放射線班）  
 福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査予定年月日  
 平成24年4月25日（水）～5月18日（金）

## 2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数（5月8日調査分）	
	施設数	調査地点数
290	23	133

調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）  
 5月8日調査

施設区分		最大値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	最小値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	前回測定結果（ $\mu\text{Sv/h}$ ）
観光施設・道の駅・スキー場	駐車場	0.72 <b>安達ヶ原ふるさと村</b> ふるさと館前駐車場 （二本松市）	0.12 <b>東北サファリパーク</b> 北コース駐車場 （二本松市） <b>フェアリーランドかねやま</b> 駐車場 （金山町）	0.07 ～ 1.7
	建物入口付近（屋外）	0.78 <b>安達ヶ原ふるさと村</b> 和紙の家出入口前 （二本松市）	0.10 <b>フェアリーランドかねやま</b> レストハウス入口 （金山町）	0.06 ～ 1.2
山地・自然	駐車場	1.3 <b>霞ヶ城</b> 乙森跡北側駐車場 （二本松市）	0.10 <b>沼沢湖</b> 第1駐車場 第2駐車場 （金山町）	0.07 ～ 1.8
	登山口等の入口	1.5 <b>霞ヶ城</b> 箕輪門入口（正面） （二本松市）	0.10 <b>飯盛山スロープコンベア</b> スロープコンベア乗場前 （会津若松市） <b>沼沢湖</b> 遊歩道・惣山入口 （金山町）	0.07 ～ 2.5

施設区分		最大値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	最小値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	前回測定結果 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
温泉地・市街	路上等	0.13 <b>若松市街</b> 白虎通り 市営観光客専用駐車場 (若松駅前歩道) (ワシントンホテル前歩道) (太郎庵前歩道) 神明通り (東邦銀行前歩道) 七日町通り (風間金物商店前歩道) (会津若松市)	0.08 <b>若松市街</b> 神明通り (BIG CYCLE 前歩道) (会津若松市)	0.07 ~ 0.78
全体		1.5 <b>霞ヶ城</b> 箕輪門入口 (正面) (二本松市)	0.08 <b>若松市街</b> 神明通り (BIG CYCLE 前歩道) (会津若松市)	0.06 ~ 2.5

前回調査は平成 23 年 12 月 1 日から 12 月 19 日に実施。

「温泉地・市街」の 5 月 8 日調査分については、「若松市街」のみであった。

#### 【測定方法】

測定は、地表面からの高さ 50 cm 及び 1 m の高さを測定した。各施設における駐車場の調査結果は、中央部及び 4 隅の 5 地点について測定し、5 地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。

50 cm 及び 1 m の両方の高さの平均値又は全体平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

#### 5 月 8 日までの調査結果 (速報)

	4 月 25 日から 5 月 2 日まで 調査分	5 月 7 日 調査分	5 月 8 日 調査分	合 計
調査施設数	90	27	23	140
調査地点数	439	150	133	722

問い合わせ先：  
原子力班モニタリングチーム  
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第3回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)  
(平成24年5月8日調査分速報)

平成24年5月18日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							備考			
							駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口		
							5地点(中央及び4隅)各平均値								前回調査結果 (全体平均値)	今回調査結果	前回調査結果
							中央					全体平均値					
1	二本松市	自然	霞ヶ城	第2駐車場(箕輪門脇)	5月8日	50cm	0.54	0.73	0.75	0.98	0.83	0.77	1.1				
						1m	0.51	0.74	0.73	0.95	0.79	0.74	1.0				
				箕輪門下東駐車場	5月8日	50cm	0.55	0.66	0.61	0.58	0.62	0.60	1.2				
						1m	0.55	0.66	0.63	0.56	0.59	0.60	1.1				
				箕輪門下西駐車場	5月8日	50cm	1.1	1.3	1.4	1.0	0.78	1.1	1.1				
						1m	1.1	1.3	1.4	1.0	0.78	1.1	1.1				
				乙森跡北側駐車場	5月8日	50cm	0.97	1.1	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4				
						1m	0.98	1.1	1.5	1.3	1.4	1.3	1.4				
				乙森跡駐車場	5月8日	50cm	0.83	1.2	1.1	1.1	1.4	1.1	1.5				
						1m	0.82	1.2	1.0	1.1	1.3	1.1	1.4				
				箕輪門入口(正面)	5月8日	50cm								1.5		前回と別の測定地点で測定。	
1m										1.4							
遊園地西脇遊歩道入口	5月8日	50cm								1.3	1.4						
		1m								1.3	1.3						
2	二本松市	観光施設	智恵子記念館	駐車場	5月8日	50cm	0.44	0.52	0.64	0.78	0.53	0.58	0.80				
						1m	0.42	0.52	0.72	0.80	0.52	0.60	0.79				
				記念館入口	5月8日	50cm								0.38	0.49		
						1m								0.39	0.49		
				生家入口	5月8日	50cm								0.75	0.54		
						1m								0.77	0.57		
3	二本松市	観光施設	安達ヶ原ふるさと村	ふるさと館前駐車場	5月8日	50cm	0.65	1.1	0.61	0.57	0.65	0.72	0.99				
						1m	0.60	0.77	0.57	0.55	0.58	0.61	0.89				
				ふるさと館東側出入口	5月8日	50cm								0.38	0.34		
						1m								0.40	0.37		
				ふるさと館北側出入口	5月8日	50cm								0.23	0.24		
						1m								0.26	0.27		
				ふるさと側トンネル出入口	5月8日	50cm								0.14	0.14		
						1m								0.14	0.13		
				館内側トンネル出入口	5月8日	50cm								0.19	0.20		
						1m								0.20	0.20		
				先人館出入口	5月8日	50cm								0.37	0.40		
						1m								0.43	0.45		
				伝承館出入口ゲート前	5月8日	50cm								0.18	0.21		
						1m								0.21	0.23		
				伝承館出入口前	5月8日	50cm								0.21	0.23		
						1m								0.25	0.26		
				絹の家出入口前	5月8日	50cm								0.68	0.73		
						1m								0.74	0.79		
				和紙の家出入口前	5月8日	50cm								0.70	0.71		
						1m								0.78	0.79		
農村生活館出入口前	5月8日	50cm								0.58	0.61						
		1m								0.66	0.65						
武家屋敷出入口前	5月8日	50cm								0.64	0.87						
		1m								0.77	0.97						
茶室出入口前(踏石)	5月8日	50cm								0.56	0.56						
		1m								0.57	0.60						
子供館出入口前	5月8日	50cm								0.25		前回未測定地点					
		1m								0.27							
4	二本松市	観光施設	東北サファリパーク	入場門入口	5月8日	50cm								0.16	0.20		
						1m								0.16	0.20		
				北コース売店入口	5月8日	50cm								0.11	0.15		
						1m								0.13	0.14		
				サル劇場入口	5月8日	50cm								0.20	0.20		
						1m								0.21	0.19		
				レストラン入口	5月8日	50cm								0.19	0.24		
						1m								0.23	0.28		
				正面駐車場	5月8日	50cm	0.14	0.17	0.19	0.13	0.15	0.16	0.19				
						1m	0.14	0.17	0.20	0.13	0.15	0.16	0.20				
				北コ・ス駐車場	5月8日	50cm	0.10	0.15	0.12	0.10	0.15	0.12	0.16				
						1m	0.11	0.16	0.13	0.11	0.13	0.13	0.16				
				南・東駐車場	5月8日	50cm	0.16	0.18	0.16	0.14	0.21	0.17	0.22				
						1m	0.15	0.18	0.16	0.15	0.20	0.17	0.22				
ホワイト動物園前駐車場	5月8日	50cm	0.11	0.17	0.10	0.16	0.18	0.14	0.20								
		1m	0.12	0.15	0.11	0.16	0.18	0.14	0.20								
5	二本松市	観光施設	和紙伝承館	和紙伝承館入口	5月8日	50cm								0.42	0.55		
						1m								0.43	0.51		

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第3回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)  
(平成24年5月8日調査分速報)

平成24年5月18日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							建物入口(屋外)・ 登山口等の入口	備考			
							駐車場									前回調査結果 (全体平均値)	今回調査結果	前回調査結果
							5地点(中央及び4隅)各平均値											
							中央						全体 平均値					
6	二本松市	観光施設	スカイピアあだたら	空の湯駐車場	5月8日	50cm	0.23	0.37	0.31	0.32	0.35	0.32	0.39					
						1m	0.25	0.35	0.29	0.34	0.35	0.32	0.39					
				うつくしの丘駐車場		50cm	0.15	0.21	0.41	0.32	0.34	0.29	0.31					
						1m	0.16	0.23	0.40	0.31	0.32	0.28	0.32					
				空の湯第4駐車場		50cm	0.34	0.29	0.30	0.31	0.30	0.31	0.38					
						1m	0.37	0.30	0.33	0.32	0.27	0.32	0.40					
				空の湯出入口		50cm								0.18	0.22			
						1m								0.16	0.20			
				SL駅舎		50cm								0.52	0.59			
						1m								0.50	0.58			
				うつくしの丘出入口		50cm								0.17	0.24			
						1m								0.19	0.24			
うつくしの丘北出入口	50cm								0.15	0.17								
	1m								0.14	0.18								
体育館出入口	50cm								0.23	0.21								
	1m								0.23	0.22								
アイススケート場案内所	50cm								0.16	0.20								
	1m								0.17	0.20								
7	二本松市	道の駅	道の駅「安達」	コンビニ入口	5月8日	50cm								0.58	0.61			
						1m								0.57	0.61			
				情報ロビー入口		50cm								0.61	0.68			
						1m								0.60	0.68			
				西側駐車場		50cm	0.18	0.33	0.32	0.42	0.25	0.30	0.53					
						1m	0.20	0.34	0.31	0.42	0.29	0.31	0.53					
北側駐車場	50cm	0.26	0.23	0.40	0.60	0.22	0.34	0.57										
	1m	0.27	0.22	0.52	0.59	0.22	0.36	0.58										
8	伊達市	自然	月見館森林公園	北側駐車場	5月8日	50cm	0.82	0.73	0.80	1.0	0.84	0.84	1.1					
						1m	0.79	0.67	0.79	0.87	0.77	0.78	0.99					
				管理棟脇駐車場		50cm	1.0	0.82	0.93	0.89	1.0	0.93	1.1					
						1m	0.93	0.79	0.88	0.84	0.97	0.88	1.0					
				月見館森林公園出入口		50cm								0.49	0.75			
						1m								0.53	0.78			
				キャンプ場へ続く歩道		50cm								0.93	1.2			
						1m								0.90	1.2			
林道歩道入口	50cm								1.1	1.1								
	1m								0.99	1.1								
9	玉川村	自然	乙字ヶ滝	駐車場	5月8日	50cm	0.20	0.20	0.20	0.16	0.19	0.19	0.21					
						1m	0.20	0.20	0.19	0.17	0.18	0.19	0.20					
				遊歩道出口		50cm								0.17	0.19			
						1m								0.15	0.18			
				遊歩道入口		50cm								0.16	0.18			
						1m								0.15	0.17			
滝見不動堂前	50cm								0.11	0.11								
	1m								0.11	0.11								
10	玉川村	道の駅	道の駅たまかわ	駐車場	5月8日	50cm	0.19	0.17	0.17	0.19	0.22	0.19	0.24					
						1m	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.18	0.22					
				こぶしの里入口		50cm								0.16	0.15			
						1m								0.15	0.16			
				そば屋入口		50cm								0.20	0.18			
						1m								0.19	0.18			
出入口	50cm								0.14	0.15								
	1m								0.14	0.16								
12	玉川村	自然	スカイパークたまかわ	第一駐車場	5月8日	50cm	0.15	0.15	0.19	0.17	0.15	0.16	0.19					
						1m	0.15	0.15	0.19	0.15	0.16	0.16	0.18					
				第二駐車場		50cm	0.13	0.16	0.13	0.12	0.12	0.13	0.15					
						1m	0.12	0.16	0.15	0.12	0.14	0.14	0.15					
				第三駐車場		50cm	0.14	0.15	0.17	0.16	0.15	0.15	0.18					
						1m	0.13	0.15	0.17	0.16	0.15	0.15	0.17					
				第四駐車場		50cm	0.17	0.16	0.17	0.22	0.24	0.19	0.24					
						1m	0.14	0.16	0.18	0.19	0.22	0.18	0.21					
				第五駐車場		50cm	0.18	0.17	0.19	0.23	0.22	0.20	0.26					
						1m	0.18	0.19	0.19	0.21	0.21	0.20	0.25					
				バス駐車場		50cm	0.14	0.17	0.15	0.14	0.16	0.15	0.19					
						1m	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.17					
休憩室入口	50cm								0.14	0.18								
	1m								0.14	0.16								
13	白河市	自然	南湖公園	西駐車場	5月8日	50cm	0.24	0.33	0.34	0.20	0.21	0.26	0.36					
						1m	0.23	0.31	0.37	0.21	0.22	0.27	0.35					
				東第1駐車場(菅生館駐車場)		50cm	0.28	0.27	0.26	0.32	0.33	0.29	0.37					
						1m	0.27	0.27	0.25	0.31	0.32	0.28	0.37					
				東第2駐車場(東駐車場)		50cm	0.51	0.37	0.72	0.78	0.61	0.60	0.67					
						1m	0.50	0.36	0.67	0.76	0.57	0.57	0.66					
				南湖公園遊歩道翠葉苑前		50cm								0.46	0.44			
						1m								0.42	0.46			
公園西駐車場入口前(遊歩道)	50cm								0.36	0.41								
	1m								0.37	0.43								

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第3回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)  
(平成24年5月8日調査分速報)

平成24年5月18日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							備考			
							駐車場								建物入口(屋外)・登山口等の入口		
							5地点(中央及び4隅)各平均値								前回調査結果 (全体平均値)	今回調査結果	前回調査結果
							中央						全体平均値				
14	白河市	自然	白河関の里	第1駐車場	5月8日	50cm	0.26	0.26	0.28	0.20	0.23	0.25	0.29				
						1m	0.24	0.25	0.26	0.19	0.22	0.23	0.29				
				第2駐車場		50cm	0.24	0.30	0.28	0.26	0.24	0.26	0.35				
						1m	0.24	0.28	0.28	0.25	0.24	0.26	0.33				
				第3駐車場		50cm	0.27	0.51	0.28	0.29	0.28	0.33	0.36				
						1m	0.26	0.44	0.28	0.26	0.24	0.30	0.36				
				白河関の里フロント前		50cm								0.23	0.27		
						1m								0.22	0.24		
				見晴らし台遊歩道入口		50cm								0.31	0.32		
						1m								0.29	0.31		
林道入口	50cm								0.34	0.36							
	1m								0.33	0.36							
散歩道入口	50cm								0.31	0.39							
	1m								0.29	0.38							
15	白河市	観光施設	翠楽苑	松楽亭前	5月8日	50cm							0.41	0.55			
						1m							0.41	0.55			
16	矢祭町	自然	奥久慈	あゆの吊り橋	5月8日	50cm								0.14	0.15		
						1m								0.13	0.13		
				矢祭山公園入口		50cm								0.13	0.13		
						1m								0.12	0.12		
				奥久慈友情の森遊歩道入口		50cm								0.15	0.16		
						1m								0.14	0.16		
				矢祭山駅駐車場		50cm	0.12	0.12	0.11	0.14	0.13	0.12	0.18				
						1m	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.16				
				矢祭山公園駐車場		50cm	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14				
						1m	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13				
17	猪苗代町	スキー場	猪苗代リゾートスキー場	A駐車場	5月8日	50cm	0.17	0.15	0.15	0.19	0.17	0.17	0.21				
						1m	0.16	0.14	0.16	0.18	0.18	0.16	0.21				
				B駐車場		50cm	0.29	0.24	0.25	0.17	0.21	0.23	0.26				
						1m	0.25	0.23	0.23	0.17	0.21	0.22	0.25				
				C駐車場		50cm	0.21	0.20	0.25	0.30	0.17	0.23	0.29				
						1m	0.20	0.20	0.23	0.27	0.17	0.21	0.28				
				D駐車場		50cm	0.22	0.20	0.26	0.12	0.21	0.20	0.24				
						1m	0.22	0.20	0.24	0.14	0.19	0.20	0.22				
				無料休憩所		50cm								0.26	0.25		
						1m								0.22	0.23		
サンタハウス	50cm								0.20	0.25							
	1m								0.19	0.23							
リパティハウス	50cm								0.30	0.23							
	1m								0.29	0.25							
シャトルハウス(ゴンドラリフト)	50cm								0.12	0.15							
	1m								0.13	0.14							
第1リフト	50cm								0.20	0.21							
	1m								0.22	0.22							
18	会津若松市	自然	飯盛山スローコンベア	市営観光客専用駐車場	5月8日	50cm	0.10	0.23	0.15	0.22	0.15	0.17	0.14				
						1m	0.10	0.21	0.14	0.22	0.13	0.16	0.13				
				スローコンベア乗場前		50cm								0.13	0.14		
						1m								0.10	0.12		
				動く坂道きっぷ売場前		50cm								0.13	0.14		
						1m								0.11	0.13		
19	会津若松市	観光施設	福島県立博物館	バス駐車場	5月8日	50cm	0.12	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14				
						1m	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13				
				一般駐車場		50cm	0.12	0.14	0.13	0.13	0.17	0.14	0.14				
						1m	0.11	0.13	0.14	0.14	0.16	0.14	0.14				
				博物館入口		50cm								0.17	0.17		
						1m								0.16	0.16		
20	三島町	スキー場	三島町営スキー場	駐車場	5月8日	50cm	0.12	0.16	0.15	0.17	0.17	0.15	0.17				
						1m	0.12	0.15	0.14	0.15	0.16	0.14	0.16				
				スキーロッジ入口		50cm								0.14	0.16		
						1m								0.13	0.16		
				西側リフト乗降口		50cm								0.23	0.23		
						1m								0.22	0.22		
東側リフト乗降口	50cm								0.18	0.17							
	1m								0.16	0.17							
21	金山町	自然	沼沢湖	第1駐車場	5月8日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12				
						1m	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12				
				第2駐車場		50cm	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12				
						1m	0.11	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11				
				遊歩道・惣山入口		50cm								0.10	0.11		
						1m								0.10	0.11		
				サイクリング道路入口		50cm								0.13	0.15		
						1m								0.12	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第3回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)  
(平成24年5月8日調査分速報)

平成24年5月18日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)							備考		
							駐車場					建物入口(屋外)・登山口等の入口				
							5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果 (全体平均値)	今回調査結果		前回調査結果	
							中央				全体平均値					
22	金山町	スキー場	フェアリーランドかねやま	駐車場	5月8日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15			
						1m	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14			
				第1リフト乗降口		50cm									0.16	0.14
						1m									0.14	0.13
				第2リフト乗降口		50cm									0.15	0.14
						1m									0.13	0.13
				センターハウス 入口		50cm									0.15	0.16
						1m									0.15	0.14
				レストハウス 入口		50cm									0.11	0.16
						1m									0.10	0.14

\*「前回調査結果」及び「前回調査結果(全体平均値)」とは、原則、平成23年12月1日から12月19日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地)結果における調査結果。その他については備考欄に記載する。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第3回)結果(温泉地・市街)  
(平成24年5月8日調査分速報)

平成24年5月18日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)				備考
						測定高さ50cm		測定高さ1m		
						今回調査結果	前回調査結果	今回調査結果	前回調査結果	
1	会津若松市	市街	若松市街	白虎通り 市営観光客専用駐車場	5月8日	0.13	0.19	0.13	0.19	
				白虎通り(若松駅前歩道)		0.13	0.16	0.12	0.16	
				白虎通り(ワシントンホテル前歩道)		0.13	0.15	0.12	0.15	
				白虎通り(太郎庵前歩道)		0.12	0.16	0.13	0.15	
				白虎通り(アカデミー会津前歩道)		0.12	0.16	0.12	0.14	
				白虎通り(観光案内所前歩道)		0.12	0.12	0.11	0.11	
				中央通り(あいづタクシー前歩道)		0.09	0.13	0.10	0.12	
				中央通り(トヨタレンタリース前歩道)		0.10	0.12	0.10	0.12	
				中央通り(ヘアースalonアンジュ前歩道)		0.12	0.12	0.11	0.11	
				中央通り(会津交通観光前歩道)		0.10	0.12	0.10	0.12	
				中央通り(若松郵便局前歩道)		0.10	0.13	0.11	0.12	
				神明通り(東邦銀行前歩道)		0.13	0.14	0.11	0.13	
				神明通り(中合前歩道)		0.10	0.13	0.12	0.13	
				神明通り(リオンドール前歩道)		0.11	0.12	0.11	0.11	
				神明通り(BIG CYCLE前歩道)		0.08	0.12	0.08	0.11	
				神明通り(サトウ時計店前歩道)		0.09	0.11	0.09	0.12	
				七日町通り(七日町駅前歩道)		0.12	0.10	0.11	0.14	
				七日町通り(きずな前歩道)		0.10	0.12	0.09	0.12	
				七日町通り(小野屋前歩道)		0.12	0.14	0.11	0.13	
七日町通り(風間金物商店前歩道)	0.13	0.17	0.13	0.17						
七日町通り(ホテル大阪屋前歩道)	0.12	0.15	0.12	0.13						

「前回調査結果」及び「前回調査結果(全体平均値)」とは、原則、平成23年12月1日から12月19日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地)結果における調査結果、その他については備考欄に記載する。